

Referenzen für vergleichbare Leistungen im Bereich Deponietechnik

<p>Projektkurzbezeichnung:</p> <p>Gefährdungsbewertung nach Überprüfung der vorhandenen Abdeckung mit Ableitung des weiteren Handlungsbedarfes & Vermessung der Altdeponie (AD) „Blauer Bruch“, Gemeinde Klipphausen/ Landkreis Meißen (SALKA - Nr. 80 100 041)</p>	<p>Zeitraum Anfang / Ende [Monat/ Jahr]</p> <p style="text-align: center;">04/ 2010</p>	<p>Art und Umfang der erbrachten Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung der Gefährdungsbewertung gemäß des Stilllegungserlass des SMUL; - Vermessung der Anlage nach Gauß - Krüger; - Ermittlung der Mächtigkeit der Abdeckschichten durch Bohrungen; - Geologisch - petrographische Untersuchung der gewonnenen Proben und Bestimmung kf- Wert; - Untersuchung Schadstoffgehalt der Bodenproben gemäß Anhang 3 Deponieverordnung; - Einschätzung der Eignung des verwendeten Abdeckmaterials unter Berücksichtigung des Gefährdungspotenzials der Altdeponie; - Darstellung und Einschätzung der durchgeführten Abdeck- und Rekultivierungsmaßnahmen; - Einschätzung eventuell erforderlicher Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen gemäß Punkt 4.1 der Stilllegungsmethodik.
<p>Auftraggeber:</p> <p>Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) Meißner Straße 151a 01445 Radebeul</p>	<p>Dauer [Monat]</p> <p style="text-align: center;">1</p>	
<p>Referenz:</p> <p>Ansprechpartner: Name: Frau Höfchen Position: AG Tel.: 0351 - 404 04 222 Fax: 0351 - 404 04 550</p> <p>Name: Herr Bolduan (BIB) Position: BÜ Tel.: 03525 - 631 370 Fax: 03525 - 631 372</p>	<p>Auftragsvolumen [EUR] (Brutto)</p> <p style="text-align: center;">4.000,00</p> <p>Referenzschreiben</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>	

